

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S.A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Td. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :

No. C-24859-2024



2. Fecha

26 de junio de 2024

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A.

4. Tipo de Producto:

Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonomé

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Derek Naughton

7. Teléfonos y Fax

6814-4368

8. E-mail

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

- 1. Marpol 73/78
- 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
- 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grant

13. Encargado de Operación de Triturador e Incineración

Luis Fuentes

14. Transportista

STI

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos)

16. Cantidad de Desechos Tratados

Ver detalle en anexo

17. Fecha de Entrada a la Planta

3 al 26 de junio de 2024

18. Fecha de tratamiento

3 al 26 de junio de 2024

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido /Líquido

22. Ubicación Del Desecho.

Minera

23. Operaciones de Eliminación

Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de Desechos Peligrosos (sólidos y líquidos) para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A.

Primero procedió a verificar los desechos descargados los desechos entregados, luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. Los desechos solidos se acondicionaron para su incineración. Los desechos líquidos se mezclaron con aserrín para su posterior incineración.

Observación Adicional: Las cenizas y desechos de escorias generadas se dispusieron el relleno sanitario.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre

Ing. Angelo Lee, Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de junio del 2024

26. Firma y Sello de Destrucción



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

ANEXO DE CERTIFICACION DE INCINERACION
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN (STI)

MINERA PANAMA

Por medio del presente anexamos el detalle de los productos destruidos en la empresa y soportan el CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO No. C-24859-2024 emitido por nuestra empresa el para la destrucción de desechos sólidos y líquidos generados en las operaciones Minera Panamá en el periodo del 3 al 26 de junio de 2024 de la incineración de basura industrial sólidos y líquidos generados en las operaciones .

Dia	Lugar	Cantidad	Nota
3-jun	Vacuum Truck, STP Cobre	5000	Placa CY 8282, Wilfrido Corpas
6-jun	Vacuum Truck, STP Cobre	5000	Placa CY 8282, Wilfrido Corpas
8-jun	Cisterna, Area Mina	5400	Placa EH 3400, Wilfrido Corpas
11-jun	Contenedor, 5 Pallet(IBC) con descarte	5	Placa EI8141, sello 15445, Jose Caballero, Botija
11-jun	Contenedor, 6 Pallet(IBC) con peligrosos	6	Placa EI8141, sello 15445, Jose Caballero, Botija
11-jun	Contenedor, 2 Pallet(IBC) con peligrosos	2	Placa EI8141, sello 15445, Jose Caballero, Taller Dollar
11-jun	Contenedor, 6 Pallet(IBC) con peligrosos	6	Placa EI8141, sello 15445, Jose Caballero, Taller MSA
12-jun	Contenedor con desechos peligrosos	20	Placa EI 8141, sello 15443, Jose Caballero, Area Puerto, cont 40 con 20 IBC
12-jun	Vacuum Truck, STP Cobre	5000	Placa CY 8282, Wilfrido Corpas
18-jun	Cisterna, Area Mina, Wilfrido Corpas	5400	Mula EH 3400
19-jun	Cisterna, Area Mina, Wilfrido Corpas	6000	Mula EH 3400
21-jun	Contenedor, Area Mina, BOTIJA Jose Caballero	6	6 IBC Desechos Peligrosos, Mula EH 3400
21-jun	Contenedor, Area Mina, T. Dollar Jose Caballero	3	3 IBC Desecho Peligrosos, Mula EH 3400
21-jun	Contenedor, Area Mina, T. MSA Jose Caballero	7	7 IBC Desechos Peligrosos, Mula EH 3400
21-jun	Contenedor, Area Mina, T. MSA Jose Caballero	16	4 pallet con tanques de 55 gal, vienen 4 por pallet, Mula EH 3400
24-jun	Cisterna, Jose Caballero, area Puerto	5400	Mula EH 3400
25-jun	Vacuum Truck, Wilfrido Corpas CY 8282	5000	STP Cobre
26-jun	Cisterna, Jose Caballero, Mula EH 3400	5400	Area Puerto

Se certifica que los desechos descritos anteriormente se les realizo la destrucción por el método de incineración y otros tratamientos los cual ha sido completado a satisfacción

Fecha: 26 de junio de 2024

ING. ANGEL LEE
Coordinador Ambiental y de Manejo de Desechos Peligrosos
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACION S.A.

